

PSE TÁCTIL

Descripción

Pesadora PSET táctil, equipo electrónico de pesado y cuadro eléctrico completamente nuevo.

- Mejora velocidad y ahorro de peso.
- Seguridad interactiva, en pantalla salen todas las alarmas.
- Pesar y contar – conteo y pesos diferentes a ambos lados.
- Posibilidad de todo tipo de configuraciones y manejo de todos los elementos de la máquina.
- Se puede anular cualquier elemento de la máquina si no funciona (por ejem. Una cinta rota), se elimina simplemente al tocarla, así se puede continuar trabajando hasta cambiar la cinta, los cilindros o la célula de peso).
- La tolerancia de peso puede ser manual o automática, poniéndose el 1 % del peso automáticamente e incluso graduándose si hace falta
- Sale reflejado en pantalla el peso que consigue en cada cinta y los frutos que entran.



Características técnicas

- Mando	Electrónico por PLC y pantalla táctil
- Tensión de alimentación	Trifásica + neutro 380Vac
- Frecuencia	50 Hz
- Consumo de aire	30 l/h
- Presión	6 bar
- Altura de descarga	1.750 mm
- Altura de carga	1.000 mm
- Peso	1.200 Kg
- Temperatura de trabajo	De +5° a 35°C
- Dimensiones externas	Longitud: 2.700mm Anchura: 1.300mm Altura máx.: 2.375mm

