


DAMARC VDP 3 CINTAS

VERIFICADOR DE PESO
DE 3 CINTAS

Revisión precisa, calidad asegurada



DAMARC VDP 3 CINTAS

VERIFICADOR DE PESO DE 3 CINTAS

Revisión precisa, calidad asegurada



DESCRIPCIÓN

El verificador de peso de 3 cintas está diseñado para comprobar el peso de los productos a la salida de la línea de envasado, y descartarlos en caso de no cumplir con el de peso y tolerancia adecuados. Esta máquina garantiza la calidad, el cumplimiento de las normativas y aumentar la eficiencia en la línea de envasado. Útil en variedad de aplicaciones: paquetes de malla, cajas, bandejas de cartón y plástico, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción	Hasta 60 paquetes/min *depende del producto
Rango de pesaje	0,5g-10kg
Tolerancia precisión	±1g-5g (depende del producto)
Modo trabajo	Por pesaje
Conexión eléctrica	380 V/AC+N+TT, 50/60 Hz
Potencia	1 kW
Presión de aire	6 bar
Consumo de aire	1,5 m³/h
Dimensiones (LxAxH)	1920x640x1500 mm (sin cajón descarte)
Peso	250 kg
Pantalla	Táctil HMI 10"
Material en contacto con el alimento	Acero inoxidable grado alimentario

VENTAJAS

- >> Velocidad y precisión.
- >> Ahorro de tiempo.
- >> Fácil limpieza y mantenimiento.
- >> Compatible con líneas de envasado automáticas.

FUNCIONALIDADES

- >> Incluye tres cintas transportadoras para la entrada del producto, pesaje y salida o descarte del producto.
- >> Algoritmo de pesaje dinámico.
- >> Utiliza un cilindro neumático para el descarte automático de productos.
- >> Incluye pantalla táctil con funciones en manual, modo automático, datos instantáneos de pesajes, ajuste recetas, calibración, visualización alarmas, selección idiomas, entre otros.
- >> Rechazo del producto según tolerancia máxima y mínima configuradas.
- >> Posibilidad de descontar el peso del embalaje.
- >> Posibilidad de anular la función de pesaje y rechazo, y usarlo como un simple transportador.
- >> Equipamiento opcional:
 - > Se puede configurar con solo dos cintas transportadoras (pesaje y salida/rechazo).
 - > Etiquetador de etiquetas adhesivas (transferencia térmica o térmica directa).



TAMBIÉN
DISPONIBLE
VERIFICADOR
DE 2 CINTAS